

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES

## DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.2)

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

### A INFORMATIONS GENERALES

N° de rapport : DAVENNE 20132 01.04.19  
Valable jusqu'au : 01/04/2029  
Type de bâtiment : Immeuble Collectif  
Nature : Appartement  
Année de construction : 1945

Date du rapport : 02/04/2019  
Diagnosticteur : BORREL Julien  
Signature :

**Julien BORREL**  
Expert Immobilier  
1 Rue Saunier 83000 TOULON  
Tél. 04.94.03.51.39  
N° SIRET 538 939 315 00031

Adresse : 16 rue Espanet  
83200 TOULON INSEE : 83137  
Etage : RDC  
N° de Lot :

Référence ADEME : 1983V1004524V

Propriétaire :  
Nom : Indivision DAVENNE  
Adresse : 16 rue Espanet  
83200 TOULON

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu):  
Nom :  
Adresse :

### B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années , prix des énergies indexés au 15/08/2015

|                                                  | Moyenne annuelle des consommations<br>(détail par énergie dans l'unité d'origine) | Consommation en énergie finale<br>(détail par énergie et par usage en kWh <sub>uf</sub> ) | Consommation en énergie primaire<br>(détail par usage en kWh <sub>ep</sub> ) | Frais annuels d'énergie<br>(TTC) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Consommations d'énergie pour les usages recensés |                                                                                   |                                                                                           |                                                                              | (1)                              |

(1) coût éventuel des abonnements inclus

| Consommations énergétiques<br>(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement |  | Emissions de gaz à effet de serre (GES)<br>pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consommation réelle : kWh <sub>ep</sub> /m².an                                                                                    |  | Estimation des émissions : kg <sub>eq</sub> CO <sub>2</sub> /m².an                                                       |  |
| <b>Logement économe</b>                                                                                                           |  | <b>Logement</b>                                                                                                          |  |
| ≤ 50 <b>A</b>                                                                                                                     |  | ≤ 5 <b>A</b>                                                                                                             |  |
| 51 à 90 <b>B</b>                                                                                                                  |  | 6 à 10 <b>B</b>                                                                                                          |  |
| 91 à 150 <b>C</b>                                                                                                                 |  | 11 à 20 <b>C</b>                                                                                                         |  |
| 151 à 230 <b>D</b>                                                                                                                |  | 21 à 35 <b>D</b>                                                                                                         |  |
| 231 à 330 <b>E</b>                                                                                                                |  | 36 à 50 <b>E</b>                                                                                                         |  |
| 331 à 450 <b>F</b>                                                                                                                |  | 51 à 70 <b>F</b>                                                                                                         |  |
| > 450 <b>G</b>                                                                                                                    |  | > 80 <b>G</b>                                                                                                            |  |
| <b>Logement énergivore</b>                                                                                                        |  | <b>Forte émission de GES</b>                                                                                             |  |

Absence des factures d'énergie,  
Calcul DPE impossible suivant décret 1<sup>er</sup> Avril 2013

DAVENNE 20132 01.04.19 DP

Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# **DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS**

| Logement                                                                        | Chauffage et refroidissement                                                                             | Eau chaude sanitaire, ventilation              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Murs :</b>                                                                   | <b>Système de chauffage :</b>                                                                            | <b>Système de production d'ECS :</b>           |
| Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu               | Radiateur électrique NFC                                                                                 | Chauffe-eau vertical                           |
| Inconnu                                                                         |                                                                                                          |                                                |
| <b>Toiture :</b>                                                                | <b>Emetteurs :</b>                                                                                       | <b>Système de ventilation :</b>                |
|                                                                                 | Radiateur électrique NFC (surface chauffée : 45 m²)                                                      | Ventilation mécanique auto réglable après 1982 |
| Dalle béton                                                                     |                                                                                                          |                                                |
| <b>Menuiseries :</b>                                                            | <b>Système de refroidissement : Aucun</b>                                                                |                                                |
| Porte 1                                                                         | Bois Opaque pleine                                                                                       |                                                |
| Porte 2                                                                         | PVC Opaque pleine                                                                                        |                                                |
| Fenêtre 1                                                                       | Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm)                                 |                                                |
| Fenêtre 2                                                                       | Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm)                                 |                                                |
| <b>Plancher bas :</b>                                                           | <b>Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :</b>                                        |                                                |
| Dalle béton                                                                     | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Non requis |                                                |
| <b>Energies renouvelables</b>                                                   | <b>Quantité d'énergie d'origine renouvelable :</b>                                                       | <b>Néant    kWh<sub>EP</sub> / m².an</b>       |
| <b>Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun</b> |                                                                                                          |                                                |

**Pourquoi un diagnostic**

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

**Usages recensés**

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.

Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc...) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

**Constitution de l'étiquette énergie**

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

**Énergie finale et énergie primaire**

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

**Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul**

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

**Énergies renouvelables**

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure.

### Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

#### Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19 °C; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

#### Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

#### Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.

- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

#### Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

#### Autres usages

##### Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

##### Bureautique / audiovisuel :

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

##### Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

**E RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE**

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

| Projet           | Mesures d'amélioration                                                                                                                                 | Commentaires | Crédit d'impôt |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Recommandation 1 | Chauffage électrique : Remplacement des anciens convecteurs électriques par des émetteurs rayonnants au minimum dans les pièces principales.           |              |                |
| Recommandation 1 | ECS électrique : Remplacement du ballon actuel par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon)                               |              |                |
| Recommandation 1 | Maintenir et entretenir les volets existants. Un volet c'est moins de consommations de chauffage en hiver, plus de confort en été et plus de sécurité. |              |                |
| Recommandation 1 | Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin de limiter les déperditions de chaleur et en été la journée afin de limiter les apports solaires.      |              |                |

**Commentaires :**

Néant

**Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.**

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : [http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste\\_eie.asp](http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp)  
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !  
[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr) ou [www.logement.gouv.fr](http://www.logement.gouv.fr)

**F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR**

Signature

**Julien BORREL**  
Expert Immobilier  
1 rue Saunier 83000 TOULON  
Tél. 04.94.03.51.39  
N° SIRET 538 939 315 00031

Etablissement du rapport :

Fait à TOULON le 02/04/2019

Cabinet : Cabinet BORREL

Nom du responsable : BORREL Julien

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

N° de police : 808108885

Date de validité : 30/09/2019

Date de visite : 01/04/2019

Le présent rapport est établi par BORREL Julien dont les compétences sont certifiées par : B2C

16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG

N° de certificat de qualification : B2C-0623

Date d'obtention : 27/02/2018

Version du logiciel utilisé : AnalysImmo DPE-3CL2012 version 2.1.1

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES  
**DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE**

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L. 134-7 et R. 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

## 1 DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

▪ Localisation du ou des immeubles bâti(s)  
Département : VAR  
Commune : TOULON (83200)  
Adresse : 16 rue Espanet  
Lieu-dit / immeuble :  
Réf. Cadastre : CX - 284  
▪ Désignation et situation du lot de (co)propriété :  
Escalier : Néant  
Bâtiment : Néant  
Etage : RDC  
Porte : Sans objet

Type d'immeuble : Appartement  
Date de construction : 1945  
Année de l'installation :  
Distributeur d'électricité : Enedis  
Rapport n° : DAVENNE 20132 01.04.19 ELEC  
La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

## 2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

▪ Identité du donneur d'ordre  
Nom / Prénom : DENJEAN  
Tél. : Email : gest6@etude-huissier.com  
Adresse : 227 rue Jean JAurès 83000 TOULON  
▪ Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :  
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : ☐  
Autre le cas échéant (préciser) ☒ Huissier  
▪ Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :  
Indivision DAVENNE 16 rue Espanet 83200 TOULON

## 3 IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

▪ Identité de l'opérateur :  
Nom : BORREL  
Prénom : Alain  
Nom et raison sociale de l'entreprise : Cabinet BORREL  
Adresse : 1 rue SAUNIER  
83000 TOULON  
N° Siret : 538 939 315 00031  
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ  
N° de police : 808108885 date de validité : 30/09/2019  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C , le 21/12/2018 , jusqu'au 20/12/2023  
N° de certification : B2C - 0624

DAVENNE 20132 01.04.19 ELEC

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.61.39 - julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

#### 4 RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

#### 5 CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

| N° article (1) | Libellé des anomalies                                                                                                                            | Localisation(*) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B.1.3 g)       | Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. |                 |

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

| N° article (1) | Libellé des anomalies                                                     | Localisation(*) | N° article (2) | Libellé des mesures compensatoires correctement mises en œuvre (3)                                                                                                                                                                                                        | Observation                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B.3.3.6 a1)    | Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. |                 | B.3.3.6.1      | Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre :<br>• protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de | (Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1) |

DAVENNE 20132 01.04.19 ELEC

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

| N° article (1) | Libellé des anomalies                                                                              | Localisation(*) | N° article (2) | Libellé des mesures compensatoires correctement mises en œuvre (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Observation                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                    |                 |                | l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30$ mA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| B.3.3.6 a2)    | Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.          |                 | B.3.3.6.1      | Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre :<br>• protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30$ mA. | (Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1) |
| B.3.3.6 a3)    | Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. |                 | B.3.3.6.1      | Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITS de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en œuvre :<br>• protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30$ mA. | (Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.6.1) |

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

| N° article (1) | Libellé des anomalies                                                                                         | Localisation(*) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B.7.3 a)       | L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.                                               |                 |
| B.7.3 d)       | L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible. |                 |

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

DAVENNE 20132 01.04.19 ELEC

3/8

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

| N° article (1) | Libellé des anomalies                                                                                                                                                                                                                 | Localisation(*) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B.8.3 a)       | L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.                                                                                                                                                                      |                 |
| B.8.3 b)       | L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.                                                                                                                                                           |                 |
| B.8.3 e)       | Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. |                 |

#### Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

#### Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

#### Sans objet

- (1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.  
(\*) **Avertissement:** la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

#### Informations complémentaires :

| N° article (1) | Libellé des informations                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.11 a1)       | L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq 30$ mA. |
| B.11 b2)       | Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.                                                          |
| B.11 c2)       | Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm.                                                         |

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

### 6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

#### Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

| N° article (1) | Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Annexe C                     | Motifs (2) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B.3.3.1 b)     | Elément constituant la PRISE DE TERRE approprié.                                                                 |            |
| B.3.3.1 d)     | Valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE adaptée au(x) dispositif(s) différentiel(s).                        |            |
| B.3.3.5 b1)    | En maison individuelle, section satisfaisante du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.                             |            |
| B.3.3.5 b2)    | En immeuble collectif, section satisfaisante de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative. |            |
| B.3.3.5 c)     | Eléments constituant le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION appropriés.                                           |            |
| B.3.3.5 d)     | Continuité satisfaisante du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION.                                                  |            |

DAVENNE 20132 01.04.19 ELEC

4/8

### Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

| N° article (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Annexe C                                                                                                                                                                                                                | Motifs (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B.4.3 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONDUCTEURS de phase regroupés sous la même PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en présence de CONDUCTEURS NEUTRE commun à plusieurs CIRCUITS.                                                                                                                                                              |            |
| B.4.3 f2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d'alimentation de chacun des tableaux est en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont.                                                                                                                     |            |
| B.4.3 f3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La section des CONDUCTEURS de pontage à l'intérieur du tableau est en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement.                                                                                                                                                                  |            |
| B.4.3 g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aucun tableau placé au-dessous d'un point d'eau, audessus de feux ou plaques de cuisson.                                                                                                                                                                                                                    |            |
| B.4.3 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aucun point de CONNEXION de CONDUCTEUR ou d'APPAREILLAGE ne présente de trace d'échauffement.                                                                                                                                                                                                               |            |
| B.4.3 i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Courant assigné (calibre) de l'INTERRUPTEUR assurant la coupure de l'ensemble de l'installation électrique adapté.                                                                                                                                                                                          |            |
| B.4.3 j1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Courant assigné (calibre) adapté de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et protégeant l'ensemble de l'installation.                                                                                                                                                     |            |
| B.4.3 j2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs INTERRUPTEURS différentiels placés en aval du DISJONCTEUR de branchement et protégeant tout ou partie de l'installation (ou de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et ne protégeant qu'une partie de l'installation). |            |
| B.5.3 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Présence d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| B.5.3 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Continuité satisfaisante de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| B.5.3 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section satisfaisante du CONDUCTEUR de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                              |            |
| B.5.3 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du CONDUCTEUR de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux ELEMENTS CONDUCTEURS et aux MASSES.                                                                                                                                                                     |            |
| B.5.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MESURE COMPENSATOIRE à B.5.3 a) correctement mise en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600 – Annexe C

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas :

- « Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage. » ;
- « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés. » ;
- « L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. » ;
- « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être évalué(s). »
- « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier »
- « La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. »
- « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un fusible. »
- « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »
- « La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de fonctionnement. »
- « Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent plusieurs conducteurs en parallèle »
- Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

7

## CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

## 8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Appareil général de commande et de protection</u><br/>Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.</p> <p>Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.</p>  |
| <p><u>Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation</u><br/>Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.</p> <p>Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>                                                                                                                                                         |
| <p><u>Prise de terre et installation de mise à la terre :</u><br/>Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.</p> <p>L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>                                                                                                                                                   |
| <p><u>Dispositif de protection contre les surintensités :</u><br/>Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.</p> <p>L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.</p>                                                                               |
| <p><u>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :</u><br/>Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.</p> <p>Son absence prive, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>                                                                                                               |
| <p><u>Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche :</u><br/>Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>                                                    |
| <p><u>Matériels électriques présentant des risques de contact direct :</u><br/>Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p>                                                                                                      |
| <p><u>Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :</u><br/>Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.</p> |
| <p><u>Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :</u><br/>Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.</p>                                                                                                            |
| <p><u>Piscine privée ou bassin de fontaine :</u><br/>Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.</p> <p>Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.</p>                                                    |

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :  
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :  
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):  
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

9

**IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :**

Néant

**DATE, SIGNATURE ET CACHET**


**Dates de visite et d'établissement de l'état**

Visite effectuée le 01/04/2019  
Date de fin de validité : 01/04/2022  
Etat rédigé à TOULON Le 02/04/2019  
Nom : BORREL Prénom : Alain

**Julien BORREL**  
Expert Immobilier  
1 Rue Saunier - 83000 TOULON  
Tél. 04.94.03.51.39  
SIRET 538 939 315 00031

# ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

16 RUE ESPANET 83200 TOULON  
CX 284



Date : 03/04/2019  
Code INSEE : 83137  
Commune : Toulon  
Population : 164532  
Cadastre : 000 CX 284  
Vendeur-Bailleur : INDIVISION D'AVENNE  
Acquéreur-locataire :

## SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 3

26 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE

SEISME : NIVEAU 2

## RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE

### RISQUES NATURELS <sup>(1)</sup>

Feu de forêt  
Inondation  
Inondation - Par submersion marine  
Mouvement de terrain  
Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)  
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs  
Mouvement de terrain - Glissement de terrain  
Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises  
Mouvement de terrain - Tassements différentiels  
Radon  
Séisme

### RISQUES MINIERES <sup>(1)</sup>

Aucun

### RISQUES TECHNOLOGIQUES <sup>(1)</sup>

Nucléaire  
Risque industriel  
Rupture de barrage  
Transport de marchandises dangereuses

(1) Risques potentiels concernant la COMMUNE.  
(2) BASOL = Base de données de pollution des SOLS. (3) BASIAS = Base de données des Sites Industriels et Activités de Services  
(4) ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

## PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

| Risques                                     | Etat     | Libellé                          | Date       |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| Mouvement de terrain (Mouvement de terrain) | Approuvé | PPR Toulon (Révision)            | 20/12/2013 |
| Inondation (Inondation)                     | Approuvé | PPR Toulon (Révision)            | 20/12/2013 |
| Mouvement de terrain (Mouvement de terrain) | Approuvé | PER sur la commune Toulon        | 08/02/1989 |
| Inondation (Inondation)                     | Approuvé | PER sur la commune Toulon        | 08/02/1989 |
| Risque Industriel (Effet thermique)         | Préscrit | PPR militaire pyrotechnie Toulon | 01/03/2013 |
| Risque industriel (Effet de surpression)    | Préscrit | PPR militaire pyrotechnie Toulon | 01/03/2013 |
| Risque industriel (Effet toxique)           | Préscrit | PPR militaire pyrotechnie Toulon | 01/03/2013 |
| Risque industriel (Effet de projection)     | Préscrit | PPR militaire pyrotechnie Toulon | 01/03/2013 |

## CONCLUSIONS

- Mouvement de terrain: Non concerné


- Inondation: Non concerné
- Risque Industriel: Non concerné

| Nom de l'AZI | Date |
|--------------|------|
| n/a          |      |


## Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

| Type de catastrophe                                                                            | Début      | Fin        | Arrêté     | JO du      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
| Mouvements de terrain                                                                          | 10/02/2014 | 11/02/2014 | 04/11/2014 | 07/11/2014 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 19/09/2014 | 19/09/2014 | 04/12/2014 | 07/12/2014 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 29/09/1982 | 30/09/1982 | 24/12/1982 | 26/12/1982 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 23/08/1983 | 24/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 28/08/1983 | 29/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 13/10/1988 | 15/10/1988 | 22/02/1989 | 03/03/1989 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 17/01/1999 | 18/01/1999 | 16/04/1999 | 02/05/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 24/09/2006 | 25/09/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                                    | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                     | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                     | 08/11/2011 | 09/11/2011 | 01/03/2012 | 07/03/2012 |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |


# Cartographie des inondations




# Cartographie des mouvements de terrains




# Cartographie des mouvements de terrains (Argiles)





# Cartographie des mouvements de terrains (carrière)







Radon





PPR Technologique







# Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N°

du 06/08/2014

Mis à jour le

code postal ou Insee

commune

2. Adresse

16 Rue Espanet

83200

Toulon

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

prescrit

anticipé

approuvé

Oui

Non

X

date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation

crue torrentielle

remontée de nappe

avalanches

cyclone

mouvements de terrain

sécheresse géotechnique

feux de forêt

séisme

volcan

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

Oui

Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Oui

Non

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M

prescrit

anticipé

approuvé

Oui

Non

X

date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvements de terrain

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM

Oui

Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Oui

Non

## Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé

Oui

Non

X

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique

effet thermique

effet de surpression

Oui

Non

X

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

Oui

Non

L'immeuble est situé en zone de prescription

Oui

Non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

Oui

Non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

Oui

Non

## Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1

zone 2

X

zone 3

zone 4

zone 5

très faible

faible

modérée

moyenne

forte

## Information relative à la pollution de sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

Oui

Non

X

## Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

Oui

X

Non

## Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T\*

\* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente

Oui

Non

vendeur / bailleur

date / lieu

acquéreur / locataire

INDIVISION DAVENNE

03/04/2019 / Toulon

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnement MTES / DGPR juillet 2018

### Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

| Code       | Raison social, Activité, Adresse                                                                                      | Dist.      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PAC8300834 | , savonnerie, rue chapelle de la toulon (83137)                                                                       | 39 mètres  |
| PAC8300844 | établissements remaneuf- teintures-nettoyages, usine de nettoyage, boulevard docteur fenelon du toulon (83137)        | 104 mètres |
| PAC8300828 | autovar (citroën), réservoir souterrain d'essence, 124 avenue quinzisième corps du toulon (83137)                     | 156 mètres |
| PAC8300852 | , garage, 112 avenue quinzisième corps du toulon (83137)                                                              | 172 mètres |
| PAC8300851 | garage bidan, garage, 116 avenue quinzisième corps du toulon (83137)                                                  | 177 mètres |
| PAC8300657 | , fonderie de cuivre, 2 rue fabregue toulon (83137)                                                                   | 183 mètres |
| PAC8302586 | entreprise ange paul, atelier menuiserie et d'ébénisterie, toulon (83137)                                             | 184 mètres |
| PAC8302920 | , station service bp, 87 avenue saint roch toulon (83137)                                                             | 210 mètres |
| PAC8302624 | , garage et réparation d'automobile, 5 rue docteur reymond toulon (83137)                                             | 217 mètres |
| PAC8301954 | quincaillerie générale varoise et compagnie, dépôt de gaz butane, 570 avenue quinzisième corps du toulon (83137)      | 222 mètres |
| PAC8302613 | , atelier de teinturerie conf et compagnie, 8 route marseille de toulon (83137)                                       | 302 mètres |
| PAC8300403 | , dépôt de gaz butane et propane, 50 avenue quinzisième corps du toulon (83137)                                       | 315 mètres |
| PAC8302629 | société pujos-guyot-peloquin, garage, 32 boulevard bauchière toulon (83137)                                           | 332 mètres |
| PAC8302924 | , station service shell, avenue quinzisième corps du toulon (83137)                                                   | 335 mètres |
| PAC8302658 | snc marce et serrle, laverie automatique, 23 rue michel de bourges toulon (83137)                                     | 352 mètres |
| PAC8302651 | sarl auto-var ( citroën), atelier de réparations automobiles, avenue blr hskelm, ex boulevard de vichy toulon (83137) | 362 mètres |
| PAC8302918 | , station service bp, 7 avenue las du toulon (83137)                                                                  | 379 mètres |
| PAC8300840 | usine de doyan, usine de teinturerie, 122 boulevard flamang toulon (83137)                                            | 380 mètres |
| PAC8302625 | , garage, atelier de réparations et d'ajustage, 108 avenue quinzisième corps du toulon (83137)                        | 385 mètres |
| PAC8300843 | établissements remaneuf-teintures-nettoyages, usine de nettoyage, 27 chemin plaisance du toulon (83137)               | 435 mètres |
| PAC8302627 | , garage, toulon (83137)                                                                                              | 439 mètres |
| PAC8300208 | , atelier de chromage, nickelage et cuivrage des métaux, 31 chemin plaisance de toulon (83137)                        | 439 mètres |
| PAC8300220 | , atelier de serrurerie, rue jean mallard toulon (83137)                                                              | 448 mètres |
| PAC8302628 | garage foch, garage, avenue maréchal foch toulon (83137)                                                              | 453 mètres |
| PAC8302588 | , atelier de construction et d'ajustage et de chaudronnerie, 35 boulevard fisquet toulon (83137)                      | 465 mètres |
| PAC8301357 | ss de la station foch, station service, 508 avenue foch toulon (83137)                                                | 491 mètres |

### Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

| Code           | Raison social, Activité, Adresse | Dist. |
|----------------|----------------------------------|-------|
| Aucun résultat |                                  |       |

### Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

| Code           | Raison social, Activité, Adresse | Dist. |
|----------------|----------------------------------|-------|
| Aucun résultat |                                  |       |

Préfecture : Var  
en application du IV de l'article

## Déclaration de sinistres indemnisés

L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

Commune

TOULON

Arrêtés de reconnaissance de l'état de  
catastrophes au profit de la commune

Sinistres indemnisés dans le cadre  
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation  
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

|                                                                                                |                              |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 10/01/2013 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Mouvements de terrain                                                                          | Arrêté en date du 04/11/2014 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 04/12/2014 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 24/12/1982 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 15/11/1983 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 15/11/1983 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 22/02/1989 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 16/04/1999 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | Arrêté en date du 06/07/2001 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 22/02/2007 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                                    | Arrêté en date du 17/04/2009 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 17/04/2009 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                     | Arrêté en date du 25/06/2010 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 18/11/2011 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues                                     | Arrêté en date du 01/03/2012 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Inondations et coulées de boue                                                                 | Arrêté en date du 23/06/1993 | <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |

Etabli le :

  
Nom et visa du vendeur ou du bailleur

  
Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur Internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : [www.prim.net](http://www.prim.net)

## DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

*En cliquant sur le lien suivant vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.*

---

*<http://www.info-risques.com/short/> FPUVS*

---

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

## NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DAVENNE 20150 01.04.19

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

| INFORMATIONS GENERALES                      |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Type de bien : Parties communes d'immeuble  |                                     |
| Etage: R+2                                  |                                     |
| Adresse :<br>16 rue Espanet<br>83200 TOULON | Réf. Cadastre : CX - 284            |
| Bâtiment : Néant                            | Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui        |
| Escalier : Néant                            | Date du permis de construire : 1945 |
| Porte : Sans objet                          | Date de construction : 1945         |
| Propriétaire : Indivision DAVENNE           |                                     |

| CONSTAT AMIANTE                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante |

| ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite dans les parties visibles et accessibles. |

| EXPOSITION AU PLOMB                        |
|--------------------------------------------|
| Absence de revêtements contenant du plomb. |

DAVENNE 20150 01.04.19

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>INFORMATIONS GENERALES</b>         |
| <b>A.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>        |
| Nature du bâtiment : Parties communes d'immeuble<br>Cat. du bâtiment : Autres<br>Nombre de Locaux :<br>Etage : R+2<br>Numéro de Lot :<br>Référence Cadastre : CX - 284<br>Date du Permis de Construire : 1945<br>Adresse : 16 rue Espanet<br>83200 TOULON                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Escalier : Néant<br>Bâtiment : Néant<br>Porte : Sans objet<br>Propriété de : Indivision DAVENNE<br>16 rue Espanet<br>83200 TOULON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| <b>A.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b> |
| Nom : Maître DENJEAN<br>Adresse : 227 rue Jean Jaurès<br>83000 TOULON<br>Qualité : Huissier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Documents fournis : Néant<br>Moyens mis à disposition : Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>A.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EXECUTION DE LA MISSION</b>        |
| Rapport N° : DAVENNE 20150 01.04.19 A<br>Le repérage a été réalisé le : 01/04/2019<br>Par : BORREL Alain<br>N° certificat de qualification : B2C - 0624<br>Date d'obtention : 20/12/2017<br>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :<br>B2C<br>16 rue Eugène Delacroix<br>67200 STRASBOURG<br>Date de commande : 01/04/2019                                                                                    |                                       |
| Date d'émission du rapport : 02/04/2019<br>Accompagnateur : Le mandataire<br>Laboratoire d'Analyses : Agence ITGA Aix<br>Adresse laboratoire : ArteParc - Bâtiment E Route de la Côte d'Azur - CS n° 30012 13590 MEYREUIL<br>Numéro d'accréditation : 1-1029<br>Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ<br>Adresse assurance : CS 30051 1 cours Michelet 92076 NANTERRE CEDEX<br>N° de contrat d'assurance : 808108885<br>Date de validité : 30/09/2019 |                                       |
| <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>       |
| Signature et Cachet de l'entreprise<br><br>Date d'établissement du rapport :<br>Fait à TOULON le 02/04/2019<br>Cabinet : Cabinet BORREL<br>Nom du responsable : BORREL Julien<br>Nom du diagnostiqueur : BORREL Alain                                                                                                                                                        |                                       |

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.  
DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 - julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031



## SOMMAIRE

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INFORMATIONS GENERALES .....                                                                 | 1  |
| DESIGNATION DU BATIMENT .....                                                                | 1  |
| DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                                                         | 1  |
| EXECUTION DE LA MISSION .....                                                                | 1  |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                                                               | 1  |
| SOMMAIRE .....                                                                               | 2  |
| CONCLUSION(S) .....                                                                          | 3  |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION .....                                          | 3  |
| LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION .....                                      | 3  |
| PROGRAMME DE REPERAGE .....                                                                  | 4  |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                                                  | 5  |
| RAPPORTS PRECEDENTS .....                                                                    | 5  |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                                                        | 5  |
| LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION .....                                | 5  |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR ..... | 6  |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....               | 6  |
| LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS .....  | 6  |
| COMMENTAIRES .....                                                                           | 6  |
| ELEMENTS D'INFORMATION .....                                                                 | 7  |
| ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....                                       | 8  |
| ANNEXE 2 – CROQUIS .....                                                                     | 9  |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....                                                   | 10 |
| ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....                              | 11 |
| ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....                                       | 14 |

**D CONCLUSION(S)**

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

| N° Local | Local       | Etage | Elément                | Zone         | Matériau / Produit | Liste | Méthode | Etat de dégradation | Photo |
|----------|-------------|-------|------------------------|--------------|--------------------|-------|---------|---------------------|-------|
| 3        | Pallier n°2 | 2ème  | Conduit de ventilation | sol placard  | Amiante ciment     | S     |         | MD                  |       |
| 4        | Combles     | 3ème  | Conduit de ventilation | Toutes zones | Amiante ciment     | B     |         | MND                 |       |

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

**→ Recommandation(s) au propriétaire****EP - Evaluation périodique**

| N° Local | Local   | Etage | Elément                | Zone         | Matériau / Produit |
|----------|---------|-------|------------------------|--------------|--------------------|
| 4        | Combles | 3ème  | Conduit de ventilation | Toutes zones | Amiante ciment     |

**AC2 - Action corrective de second niveau**

| N° Local | Local       | Etage | Elément                | Zone        | Matériau / Produit |
|----------|-------------|-------|------------------------|-------------|--------------------|
| 3        | Pallier n°2 | 2ème  | Conduit de ventilation | sol placard | Amiante ciment     |

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

| N° Local | Local | Etage | Elément           | Zone | Matériau / Produit |
|----------|-------|-------|-------------------|------|--------------------|
| 1        | Hall  | RDC   | Revêtement de sol | Sol  | Dalles de sol      |

**Liste des locaux non visités et justification**

Aucun

**Liste des éléments non inspectés et justification**

Aucun

## **E** PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante d'après la liste A et la liste B de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 01/04/2019

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage | Visitée | Justification |
|----|---------------------------|-------|---------|---------------|
| 1  | Hall                      | RDC   | OUI     |               |
| 2  | Pallier n°1               | 1er   | OUI     |               |
| 3  | Pallier n°2               | 2ème  | OUI     |               |
| 4  | Combles                   | 3ème  | OUI     |               |
| 5  | Escalier                  |       | OUI     |               |

| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR |                           |       |                        |              |                    |       |                             |          |                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------|-------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|
| N° Local                                                                               | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément                | Zone         | Matériau / Produit | Liste | Hors champ d'investigation* | Présence | Critère de décision | Etat de dégradation / Obligation / Préconisation |
| 3                                                                                      | Pallier n°2               | 2ème  | Conduit de ventilation | sol placard  | Amiante ciment     | B     |                             | A        |                     | MD AC2                                           |
| 4                                                                                      | Combles                   | 3ème  | Conduit de ventilation | Toutes zones | Amiante ciment     | B     |                             | A        |                     | MND EP                                           |

#### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

#### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément           | Zone | Matériau / Produit | Liste | Hors champ d'investigation* | Référence prélèvement | Critère de décision |
|----------|---------------------------|-------|-------------------|------|--------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1        | Hall                      | RDC   | Revêtement de sol | Sol  | Dalles de sol      | B     |                             | P001                  | Résultat d'analyse  |

#### LEGENDE

|                                                                                                          |                  |                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Présence                                                                                                 | A : Amiante      | N : Non Amianté                                                    | a? : Probabilité de présence d'Amiante      |
| Etat de dégradation des Matériaux                                                                        | F, C, FP         | BE : Bon état                                                      | DL : Dégénération locales ME : Mauvais état |
|                                                                                                          | Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s)                                   | MD : Matériau(x) dégradé(s)                 |
| Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation) | 1                | Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation |                                             |
|                                                                                                          | 2                | Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement        |                                             |
|                                                                                                          | 3                | Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement            |                                             |
| Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)                   | EP               | Evaluation périodique                                              |                                             |
|                                                                                                          | AC1              | Action corrective de premier niveau                                |                                             |
|                                                                                                          | AC2              | Action corrective de second niveau                                 |                                             |

#### COMMENTAIRES

Néant

#### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

#### « Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

#### I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)

| ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION |                        |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>PRELEVEMENT : P001</b>                        |                        |                    |
| Nom du client                                    | Numéro de dossier      | Pièce ou local     |
| DAVENNE                                          | DAVENNE 20150 01.04.19 | RDC - Hall         |
| Matériau                                         | Date de prélèvement    | Nom de l'opérateur |
| Dalles de sol                                    | 01/04/2019             | BORREL Alain       |
| <b>Localisation</b>                              |                        | <b>Résultat</b>    |
| Revêtement de sol - Sol                          |                        | absence d'amiante  |

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
 TEL. 04.94.03.51.39 -- julienborrel@orange.fr  
 N° SIRET 538 939 315 00031

8/15

# ANNEXE 2 – CROQUIS

|                                          |             |                |                                                        |  |
|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|
| N° dossier : DAVENNE 20150 01.04.19      |             |                | Adresse de l'immeuble : 16 rue Espanet<br>83200 TOULON |  |
| N° planche : 1/1                         | Version : 0 | Type : Croquis | Bâtiment – Niveau : Croquis N°1                        |  |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics |             |                |                                                        |  |

DAVENNE 20150 01.04.19 A


**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

## Document 1



Antenne - Bât 1 - Route de la Cité d'Azur - CS 30012 -  
13590 SOLLERIE  
Tél. 04 42 12 11 20  
Fax 04 42 26 69 38  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et parties  
d'inspection sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les analyses effectuées par l'opérateur qui satisfait des parties du référentiel.

### RAPPORT D'ESSAI N° IT041904-7120 EN DATE DU 11/04/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
CABINET BORREL  
M. Julien BORREL  
1 Rue Saunier  
83000 TOULON

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0419-6471  
Echantillon ITGA : IT041904-7120  
Reçu au laboratoire le : 05/04/2019

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont reprises dans les données de base.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 2019/04/03 DAVENNE                                                                 |
| Dossier client   | 2019/04/03 DAVENNE                                                                 |
| Echantillon      | 1 - DAVENNE - Dûle de sol - RDC-Hall                                               |
| Description ITGA | Revêtement bécotché souple beige et noir / Colle polymère jaune en faible quantité |

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon.

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MTEA) en fonction de la nature de la pose d'essai.
- (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT095).
- (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286).

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique.

La détection de fibres d'amiante est réalisée à la loupe et est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

| Fraction Analyisée                                                                         | Technique analytique<br>(Méthode de préparation)<br>et date d'analyse | Résultat            | Variété<br>d'amiante | Nombre de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ► Revêtement bécotché souple beige<br>et noir + colle polymère jaune en<br>faible quantité | MTEA (1) le 11/04/2019                                                | Amiante non détecté | ---                  | 1                         |

Validé par : Mylène VINCI - Analyste

Le rapport d'essai, le rapport d'essai et les données de base sont des documents confidentiels. Le rapport d'essai est remis au client par l'opérateur qui satisfait des parties du référentiel.  
Le rapport d'essai est remis au client par l'opérateur qui satisfait des parties du référentiel.  
Le rapport d'essai est remis au client par l'opérateur qui satisfait des parties du référentiel.

Page 1 / 1

Nombre de pages annexées non paginées : 1

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 - julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

10/15

# ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Conclusions possibles |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| EP                    | Evaluation périodique                       |
| AC1                   | Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau |
| AC2                   | Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau |

### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

### « Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

# EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N° de dossier                   | DAVENNE 20150 01.04.19 A                                          |
| Date de l'évaluation            | 01/04/2019                                                        |
| Bâtiment                        | Parties communes d'immeuble R+2<br>16 rue Espanet<br>83200 TOULON |
| Etage                           | 2ème                                                              |
| Pièce ou zone homogène          | Pailier n°2                                                       |
| Elément                         | Conduit de ventilation                                            |
| Matériau / Produit              | Amiante ciment                                                    |
| Repérage                        | sol placard                                                       |
| Destination déclarée du local   | Pailier n°2                                                       |
| Recommandation                  | Action Corrective de 2nd niveau                                   |

| Etat de conservation du matériau ou produit                                                           |                                                      |                                                | Risque de dégradation                                                           |     | Type de recommandation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Protection physique                                                                                   | Etat de dégradation                                  | Etendue de la dégradation                      | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                         |     |                        |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>                                                  | Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>        |                                                | Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>                | EP  |                        |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> |                                                      |                                                | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                           | AC1 |                        |
|                                                                                                       |                                                      |                                                | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>            | EP  |                        |
|                                                                                                       | Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>           | AC1 |                        |
|                                                                                                       |                                                      |                                                | Risque d'extension rapide de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/> | AC2 |                        |
|                                                                                                       |                                                      |                                                | Généralisée <input type="checkbox"/>                                            | AC2 |                        |

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Eléments d'information généraux |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N° de dossier                   | DAVENNE 20150 01.04.19 A                                          |
| Date de l'évaluation            | 01/04/2019                                                        |
| Bâtiment                        | Parties communes d'immeuble R+2<br>16 rue Espanet<br>83200 TOULON |
| Etage                           | 3ème                                                              |
| Pièce ou zone homogène          | Combles                                                           |
| Elément                         | Conduit de ventilation                                            |
| Matériau / Produit              | Amiante ciment                                                    |
| Repérage                        | Toutes zones                                                      |
| Destination déclarée du local   | Combles                                                           |
| Recommandation                  | Evaluation périodique                                             |

| Etat de conservation du matériau ou produit                                                           |                                                          | Risque de dégradation                |                                                                             | Type de recommandation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Protection physique                                                                                   | Etat de dégradation                                      | Etendue de la dégradation            | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau                     |                        |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/>                                                  |                                                          |                                      |                                                                             | EP                     |
|                                                                                                       | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> |                                      | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP                     |
|                                                                                                       |                                                          |                                      | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>                       | AC1                    |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> |                                                          |                                      | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>        | EP                     |
|                                                                                                       |                                                          | Ponctuelle <input type="checkbox"/>  | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>       | AC1                    |
|                                                                                                       | Matériau dégradé <input type="checkbox"/>                |                                      | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>        | AC2                    |
|                                                                                                       |                                                          | Généralisée <input type="checkbox"/> |                                                                             | AC2                    |

## ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empeusement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises de génie civil. Des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b. Apport en déchèterie

DAVENNE 20150 01.04.19 A

14/15

## Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – [julienborrel@orange.fr](mailto:julienborrel@orange.fr)  
N° SIRET 538 939 315 00031

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

**c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

**d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES

## FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Date de création : 02/04/2019

Réf. du présent DTA : DAVENNE 20150 01.04.19 A

Historique des dates de  
mise à jour :

### 1 - IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA

#### 1a - Propriétaire

Nom : Indivision DAVENNE  
Adresse : 16 rue Espanet  
83200 TOULON

#### 1b - Etablissement

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) :

Nature du bâtiment : Parties communes Adresse : 16 rue Espanet  
Nombre de Pièces : d'immeuble 83200 TOULON  
Etage :  
Numéro de Lot : R+2 Bâtiment : Néant  
Référence Cadastre : Escalier : Néant  
Date du permis de CX - 284 Porte : Sans objet  
construire Année de  
construction : 1945

#### 1c - Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : Maître DENJEAN Adresse : 227 rue Jean Jaurès  
Fonction : 83000 TOULON  
Service : Téléphone :

#### 1d - Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :  
Horaires :  
Contact, si différent du détenteur du dossier :

#### 1e - Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

DAVENNE 20150 01.04.19 A

Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 - julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# SOMMAIRE

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 – IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA.....</b>               | <b>1</b> |
| 1a - Propriétaire.....                                                                                           | 1        |
| 1b - Etablissement.....                                                                                          | 1        |
| 1c - Détenteur du dossier technique amiante :.....                                                               | 1        |
| 1d - Modalités de consultation de ce dossier :.....                                                              | 1        |
| 1e - Conclusion.....                                                                                             | 1        |
| <b>2 – RAPPORTS DE REPERAGE .....</b>                                                                            | <b>3</b> |
| <b>3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE.....</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....</b>                                  | <b>3</b> |
| 4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                             | 3        |
| 4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                             | 3        |
| <b>5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES.....</b>                                                                      | <b>4</b> |
| 5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*..... | 4        |
| 5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....              | 4        |
| <b>6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES.....</b>                                    | <b>4</b> |
| 6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                             | 4        |
| 6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....                             | 4        |
| <b>7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE .....</b>                                                       | <b>4</b> |
| <b>8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS .....</b>                                                                | <b>6</b> |

| 2 – RAPPORTS DE REPERAGE                   |                 |                   |                       |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de référence du rapport de repérage | Date du rapport | Nom de la société | Opérateur de repérage | Objet du repérage                                                                                                         |
| DAVENNE 20150<br>01.04.19                  | 02/04/2019      | Cabinet BORREL    | BORREL Alain          | Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante» |

| 3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Date de repérage : 02/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° de référence : DAVENNE 20150 01.04.19 |       |
| Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»                                                                                                                                                                                    |                                          |       |
| Repérage des matériaux de la liste A : Oui<br>(au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)                                                                                                                                                                                                                    |                                          |       |
| Repérage des matériaux de la liste B : Oui<br>(au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)                                                                                                                                                                                                                    |                                          |       |
| Autres repérages (préciser) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |       |
| Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) :<br>(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.                                                                                                                                                                                                                |                                          |       |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Local / partie d'immeuble                | Etage |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hall                                     | RDC   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pallier n°1                              | 1er   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pallier n°2                              | 2ème  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Combles                                  | 3ème  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Escalier                                 |       |
| Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun<br>(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé. |                                          |       |

| 4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE                                                                                                                              |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante                                                                                                                 |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
| Néant                                                                                                                                                                                           |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
| (1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur. |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
| 4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante                                                                                                                 |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
| Date de repérage : 02/04/2019                                                                                                                                                                   |                           | N° de référence : DAVENNE 20150 01.04.19 |                        |              |                     |                          |                                     |
| Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»                                                    |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |
| N° Local                                                                                                                                                                                        | Local / partie d'immeuble | Etage                                    | Elément                | Zone         | Matériau ou Produit | Etat de conservation (2) | Mesures préconisées par l'opérateur |
| 3                                                                                                                                                                                               | Pallier n°2               | 2ème                                     | Conduit de ventilation | sol placard  | Amiante ciment      | AC2                      | Action Corrective de 2nd niveau     |
| 4                                                                                                                                                                                               | Combles                   | 3ème                                     | Conduit de ventilation | Toutes zones | Amiante ciment      | EP                       | Evaluation périodique               |
| (2) Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.                                                                             |                           |                                          |                        |              |                     |                          |                                     |

DAVENNE 20150 01.04.19 A

## Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

## 5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES

### 5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante\*

Néant

\* L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

### 5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

## 6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES

### 6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

### 6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Néant

## 7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

DAVENNE 20150 01.04.19 A

4/6

## Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 – [julienborrel@orange.fr](mailto:julienborrel@orange.fr)  
N° SIRET 538 939 315 00031

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie..

| 8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS     |             |                |                                                        |
|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| N° dossier : DAVENNE 20150 01.04.19      |             |                | Adresse de l'immeuble : 16 rue Espanet<br>83200 TOULON |
| N° planche : 1/1                         | Version : 0 | Type : Croquis |                                                        |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics |             |                | Bâtiment – Niveau : Croquis N°1                        |

DAVENNE 20150 01.04.19 A

**Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL. 04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES

## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Parties communes d'immeuble  
Adresse : 16 rue Espanet 83200 TOULON  
Nombre de Pièces :  
Numéro de Lot :  
Référence Cadastre : CX - 284

Descriptif du bien : Parties communes d'immeuble  
Encombrement constaté : Néant  
Situation du lot ou des lots de copropriété  
Etage : R+2  
Bâtiment : Néant  
Porte : Sans objet  
Escalier : Néant  
Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI  
Document(s) joint(s) : Néant

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

### B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : DAVENNE  
Qualité :  
Adresse : 16 rue Espanet  
83200 TOULON

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Le mandataire

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic  
Nom / Prénom : BORREL Julien  
Raison sociale et nom de l'entreprise :  
NOM PROPRE Cabinet BORREL  
Adresse : 1 rue SAUNIER 83000 TOULON  
N° siret : 538 939 315 00031  
N° certificat de qualification : B2C-0623  
Date d'obtention : 20/12/2017  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C  
16 rue Eugène Delacroix  
67200 STRASBOURG

Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ

N° de contrat d'assurance : 808108885

Date de validité du contrat d'assurance : 30/09/2019

DAVENNE 20150 01.04.19 T

Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 - julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

1/3

**D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :**

| Bâtiments et parties de bâtiments visités (1) | Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) | Résultats du Diagnostic d'infestation (3) *                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>RDC</b>                                    |                                                       |                                                            |
| Hall                                          | Murs                                                  | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Plafond                                               | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Plancher                                              | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Huisserie portes et fenêtres                          | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
| <b>1er</b>                                    |                                                       |                                                            |
| Pallier n°1                                   | Plafond                                               | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Plancher                                              | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Huisserie portes et fenêtres                          | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Murs                                                  | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
| <b>2ème</b>                                   |                                                       |                                                            |
| Pallier n°2                                   | Plafond                                               | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Plancher                                              | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Huisserie portes et fenêtres                          | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
|                                               | Murs                                                  | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |
| <b>3ème</b>                                   |                                                       |                                                            |
| Combles                                       | Charpente                                             | Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. |

**LEGENDE**

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.                           |
| (2) | Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... |
| (3) | Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature  |
| *   | Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.                                    |

**E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION**

Néant

**F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

L'intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de parquet, plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans démontage de mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques), sans contrôle des lambris et des faces cachées des plinthes, et sans sondage des abouts de solives car intégrés dans les murs.

## **G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES**

### 1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

### 2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

### 3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

## **H CONSTATATIONS DIVERSES**

### Indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

## **RESULTATS**

**Le présent examen fait état d'absence de Terme le jour de la visite dans les parties visibles et accessibles.**

## **NOTE**

Conformément à l'article L. 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 01/10/2019.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

## **CACHET DE L'ENTREPRISE**

Signature de l'opérateur

**Julien BORREL**  
Expert Immobilier  
1 Rue Saunier - 83000 TOULON  
Tél. 04.94.03.51.39  
SIRET 538 939 315 00031

Référence : DAVENNE 20150 01.04.19 T

Fait à : TOULON le : 02/04/2019

Visite effectuée le : 01/04/2019

Durée de la visite :

Nom du responsable : BORREL Julien

Opérateur : Nom : BORREL

Prénom : Julien

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

DAVENNE 20150 01.04.19 T

3/3

## **Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT**

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.51.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES

## CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

### A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).

Quand le CREP est réalisé en application de l'article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

### B Objet du CREP

☒ Les parties privatives

☒ Occupées

Par des enfants mineurs : ☐ Oui ☒ Non

Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

☐ Ou les parties communes d'un immeuble

### C Adresse du bien

16 rue Espanet

83200 TOULON

☒ Avant la vente

☐ Ou avant la mise en location

☐ Avant travaux

### D Propriétaire

Nom : INDIVISION DAVENNE

Adresse : 16 rue Espanet 83200 TOULON

### E Commanditaire de la mission

Nom : Maître DENJEAN

Qualité : Huissier

Adresse : 227 rue Jean JAURÈS

83000 TOULON

### F L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : Fondis euridis

Modèle de l'appareil : HEU 5mci (Pb 200i)

N° de série : 1313

Nature du radionucléide : 185 MBq

Date du dernier chargement de la source : 01/02/2017

Activité de la source à cette date : 185 MBq

### G Dates et validité du constat

N° Constat : DAVENNE 20150 01.04.19 P

Date du constat : 01/04/2019

Date du rapport : 02/04/2019

Date limite de validité : Aucune

### H Conclusion

Classement des unités de diagnostic :

| Total | Non mesurées |        | Classe 0 |         | Classe 1 |        | Classe 2 |        | Classe 3 |        |
|-------|--------------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|       | Nombre       | %      | Nombre   | %       | Nombre   | %      | Nombre   | %      | Nombre   | %      |
| 25    | 1            | 4,00 % | 24       | 96,00 % | 0        | 0,00 % | 0        | 0,00 % | 0        | 0,00 % |

Aucun revêtement contenant du plomb n'a été mis en évidence

### I Auteur du constat

Signature

Julien BORREL  
Expert Immobilier  
1 rue Saunier 83000 TOULON  
Tel : 04.94.03.51.39  
SIRET 538 939 315 00031

Cabinet : Cabinet BORREL

Nom du responsable : BORREL Julien

Nom du diagnostiqueur : BORREL Julien

Organisme d'assurance : ALLIANZ

Police : 808108885

DAVENNE 20150 01.04.19 P

1/10

Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON

TEL. 04.94.03.51.39 - julienborrel@orange.fr

N° SIRET 538 939 315 00031

## SOMMAIRE

### PREMIERE PAGE DU RAPPORT

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP ..... | 1 |
| OBJET DU CREP .....                                          | 1 |
| ADRESSE DU BIEN .....                                        | 1 |
| PROPRIETAIRE .....                                           | 1 |
| COMMANDITAIRE DE LA MISSION .....                            | 1 |
| L'APPAREIL A FLUORESCENCE X .....                            | 1 |
| DATES ET VALIDITE DU CONSTAT .....                           | 1 |
| CONCLUSION .....                                             | 1 |
| AUTEUR DU CONSTAT .....                                      | 1 |

### RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES .....

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ARTICLES L. 1334-5, L. 1334-6, L. 1334-9 ET 10 ET R. 1334-10 A 12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; ..... | 3 |
| ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB .....                        | 3 |

### RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION .....

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| L'AUTEUR DU CONSTAT .....                                              | 3 |
| AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) ..... | 3 |
| ETALONNAGE DE L'APPAREIL .....                                         | 3 |
| LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....                                | 3 |
| DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....                             | 3 |
| LE BICN OBJET DE LA MISSION .....                                      | 3 |
| OCCUPATION DU BIEN .....                                               | 3 |
| LISTE DES LOCAUX VISITES .....                                         | 3 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES .....                                     | 4 |

### METHODOLOGIE EMPLOYEE .....

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X ..... | 4 |
| STRATEGIE DE MESURAGE .....                                                   | 4 |
| RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....                | 4 |

### PRESENTATION DES RESULTATS .....

### CROQUIS .....

### RESULTATS DES MESURES .....

### COMMENTAIRES .....

### LES SITUATIONS DE RISQUE .....

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE ..... | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

### OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES .....

### ANNEXES .....

|                            |    |
|----------------------------|----|
| NOTICE D'INFORMATION ..... | 10 |
|----------------------------|----|

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES</b>                                                                                                           |
| Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ;<br>Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 L'auteur du constat</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nom et prénom de l'auteur du constat :<br><b>BORREL Julien</b> | Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>B2C, 16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG</b><br>Numéro de Certification de qualification : <b>B2C-0623</b><br>Date d'obtention : <b>20/12/2017</b> |

|                                                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)</b>           |                                                        |
| Autorisation ASN (DGSNR) : <b>T830272</b><br>Nom du titulaire : <b>Cabinet BORREL</b> | Date d'autorisation :<br>Expire-le : <b>16/12/2020</b> |

|                                                                               |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : <b>BORREL Julien</b> |                                                                        |
| <b>2.3 Etalonnage de l'appareil</b>                                           |                                                                        |
| Fabricant de l'étalon : <b>fondis</b><br>N° NIST de l'étalon :                | Concentration : <b>1,04 mg/cm²</b><br>Incertitude : <b>0,01 mg/cm²</b> |

| Vérification de la justesse de l'appareil | N° mesure | Date       | Concentration (mg/cm²) |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| En début du CREP                          | 1         | 01/04/2019 | 1,04                   |
| En fin du CREP                            | 50        | 01/04/2019 | 1,04                   |
| Si une remise sous tension a lieu         |           |            |                        |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel</b>                 |                         |
| Nom du laboratoire : <b>NC</b><br>Nom du contact : <b>NC</b> | Coordonnées : <b>NC</b> |

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2.5 Description de l'ensemble Immobilier</b>              |                                                     |
| Année de construction : <b>1945</b><br>Nombre de bâtiments : | Nombre de cages d'escalier :<br>Nombre de niveaux : |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.6 Le bien objet de la mission</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
| Adresse : <b>16 rue Espanet<br/>83200 TOULON</b><br>Type : <b>Parties communes d'immeuble</b><br>Nombre de Pièces :<br>Référence Cadastre : <b>CX - 284</b> | Bâtiment : <b>Néant</b><br>Entrée/cage n° : <b>Néant</b><br>Etage : <b>R+2</b><br>Situation sur palier : <b>Sans objet</b><br>Destination du bâtiment : <b>Autres</b> |

|                                                                                                                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>2.7 Occupation du bien</b>                                                                                                                                       |                                                           |
| L'occupant est<br><input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire<br><input type="checkbox"/> Locataire<br><input type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant | Nom de l'occupant si différent du propriétaire :<br>Nom : |

| <b>2.8 Liste des locaux visités</b> |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| N°                                  | Local       | Etage |
| 1                                   | Hall        | RDC   |
| 2                                   | Pallier n°1 | 1er   |
| 3                                   | Pallier n°2 | 2ème  |
| 4                                   | Escalier    | Sans  |

## 2.9 Liste des locaux non visités

Néant, tous les locaux ont été visités.

## 3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm<sup>2</sup>.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm<sup>2</sup>

### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

## 4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

| Concentration en plomb | Etat de conservation                 | Classement |
|------------------------|--------------------------------------|------------|
| ≥ Seuil                | Non dégradé (ND) ou non visible (NV) | 1          |
|                        | Etat d'usage (EU)                    | 2          |
|                        | Dégradé (D)                          | 3          |
| < Seuil                |                                      | 0          |

## 5 CROQUIS

Croquis N°1



## 6 RESULTATS DES MESURES

| Local : Escalier                    |              |                     |                               |          |                             |              |                      |                          |                    |            |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|
| N°                                  | Zone         | Unité de diagnostic |                               | Substrat | Revêtement apparent         | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Observations |
|                                     | Toutes zones | Fenêtre n°1         | Dormant et ouvrant extérieurs | PVC      |                             |              |                      |                          |                    |            | PVC          |
| 46                                  | Toutes zones | Limon               |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 47                                  | Toutes zones |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 44                                  | Toutes zones | Marches             |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 45                                  | Toutes zones |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 48                                  | Toutes zones | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 49                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| Nombre total d'unités de diagnostic |              |                     |                               | 4        | Nombre d'unités de classe 3 |              |                      | 0                        | % de classe 3      |            | 0,00 %       |

| Local : Hall (RDC)                  |              |                     |                               |          |                             |              |                      |                          |                    |            |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|
| N°                                  | Zone         | Unité de diagnostic |                               | Substrat | Revêtement apparent         | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Observations |
| 10                                  | A            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 11                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 2                                   | A            | Porte d'entrée n°1  | Dormant et ouvrant extérieurs | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 3                                   |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 4                                   | A            | Porte d'entrée n°1  | Dormant et ouvrant intérieurs | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 5                                   |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 12                                  | B            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 13                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 14                                  | C            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 15                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 16                                  | D            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 17                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 18                                  | E            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 19                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 6                                   | E            | Porte d'entrée n°2  | Dormant et ouvrant extérieurs | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 7                                   |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 8                                   | E            | Porte d'entrée n°2  | Dormant et ouvrant intérieurs | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 9                                   |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 20                                  | F            | Mur                 |                               |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 21                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 22                                  | Toutes zones | Placard             |                               | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 23                                  |              |                     |                               |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| Nombre total d'unités de diagnostic |              |                     |                               | 11       | Nombre d'unités de classe 3 |              |                      | 0                        | % de classe 3      |            | 0,00 %       |

| Local : Pallier n°1 (1er)           |              |                     |          |                             |              |                      |                          |                    |            |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|--------------|
| N°                                  | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent         | Localisation | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement | Observations |
| 24                                  | A            | Mur                 |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 25                                  |              |                     |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 26                                  | B            | Mur                 |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 27                                  |              |                     |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 28                                  | C            | Mur                 |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 29                                  |              |                     |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 30                                  | D            | Mur                 |          | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 31                                  |              |                     |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| 32                                  | Toutes zones | Placard             | Bois     | Peinture                    | C            | ND                   |                          | 0                  | 0          |              |
| 33                                  |              |                     |          |                             | MD           | ND                   |                          | 0                  |            |              |
| Nombre total d'unités de diagnostic |              |                     | 5        | Nombre d'unités de classe 3 |              |                      | 0                        | % de classe 3      |            | 0,00 %       |

| Local : Pallier n°2 (2ème)          |              |                     |          |                     |                             |                      |                          |                    |               |              |        |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------|
| N°                                  | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation                | Etat de conservation | Nature de la dégradation | Résultats (mg/cm²) | Classement    | Observations |        |
| 34                                  | A            | Mur                 |          | Peinture            | C                           | ND                   |                          | 0                  | 0             |              |        |
| 35                                  |              |                     |          |                     | MD                          | ND                   |                          | 0                  |               |              |        |
| 36                                  | B            | Mur                 |          | Peinture            | C                           | ND                   |                          | 0                  | 0             |              |        |
| 37                                  |              |                     |          |                     | MD                          | ND                   |                          | 0                  |               |              |        |
| 38                                  | C            | Mur                 |          | Peinture            | C                           | ND                   |                          | 0                  | 0             |              |        |
| 39                                  |              |                     |          |                     | MD                          | ND                   |                          | 0                  |               |              |        |
| 40                                  | D            | Mur                 |          | Peinture            | C                           | ND                   |                          | 0                  | 0             |              |        |
| 41                                  |              |                     |          |                     | MD                          | ND                   |                          | 0                  |               |              |        |
| 42                                  | Toutes zones | Placard             | Bois     | Peinture            | C                           | ND                   |                          | 0                  | 0             |              |        |
| 43                                  |              |                     |          |                     | MD                          | ND                   |                          | 0                  |               |              |        |
| Nombre total d'unités de diagnostic |              |                     | 5        |                     | Nombre d'unités de classe 3 |                      |                          | 0                  | % de classe 3 |              | 0,00 % |

| LEGENDE                 |                                                                          |                                                                  |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Localisation            | HG : en Haut à Gauche<br>MG : au Milieu à Gauche<br>BG : en Bas à Gauche | HC : en Haut au Centre<br>C : au Centre<br>BC : en Bas au Centre | HD : en Haut à Droite<br>MD : au Milieu à Droite<br>BD : en Bas à Droite |
| Nature des dégradations | ND : Non dégradé<br>EU : Etat d'usage<br>NV : Non visible<br>D : Dégradé |                                                                  |                                                                          |

| 7 COMMENTAIRES |
|----------------|
| Néant          |

| 8 LES SITUATIONS DE RISQUE                                                                                     |                          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Situations de risque de saturnisme infantile                                                                   | OUI                      | NON                                 |
| Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Situations de dégradation du bâti                                                                          | OUI                      | NON                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré                                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé**

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : ☐ Oui ☒ Non

**9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES**

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

## NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

**Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

**Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

**Si vous êtes enceinte**

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

# DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

## NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DAVENNE 20149 01.04.19

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique

| INFORMATIONS GENERALES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de bien : Appartement<br>Nombre de pièces : 2<br>Etage: 2ème<br>Adresse :<br>16 rue Espanet<br>83200 TOULON<br>Bâtiment : Néant<br>Escalier : Néant<br>Porte : Sans objet<br>Propriétaire : Indivision DAVENNE | Réf. Cadastre : CX - 284<br>Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui<br>Date du permis de construire : 1945<br>Date de construction : 1945 |

### CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

### ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Le présent examen fait état d'absence de Terme le jour de la visite dans les parties visibles et accessibles.

### EXPOSITION AU PLOMB

Absence de revêtements contenant du plomb.

### DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

| Consommations énergétiques<br>(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure |          | Emissions de gaz à effet de serre (GES)<br>pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consommation conventionnelle : kWh <sub>ep</sub> /m <sup>2</sup> .an                                                                                                                        |          | Estimation des émissions : kg <sub>eq</sub> CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an                                          |          |
| <b>Logement économe</b>                                                                                                                                                                     | Logement | <b>Faible émission de GES</b>                                                                                            | Logement |
| ≤ 50 A                                                                                                                                                                                      |          | ≤ 5 A                                                                                                                    |          |
| 51 à 90 B                                                                                                                                                                                   |          | 6 à 10 B                                                                                                                 |          |
| 91 à 150 C                                                                                                                                                                                  |          | 11 à 20 C                                                                                                                |          |
| 151 à 230 D                                                                                                                                                                                 |          | 21 à 35 D                                                                                                                |          |
| 231 à 330 E                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                          |          |
| 331 à 450 F                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                          |          |
| > 450 G                                                                                                                                                                                     |          | > 80 G                                                                                                                   |          |
| <b>Logement énergivore</b>                                                                                                                                                                  |          | <b>Forte émission de GES</b>                                                                                             |          |

DAVENNE 20149 01.04.19

Cabinet BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT

1 rue Saunier 83000 TOULON  
TEL.04.94.03.61.39 – julienborrel@orange.fr  
N° SIRET 538 939 315 00031

1/2

Note de Synthèse

#### DIAGNOSTIC ELECTRICITE

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).